KIA PROCEED

1.5 T-GDI • 117kW • Manuál • 2023 · Predný pohon

12. 11. 2026 · Bratislava, Rusovská ulica
kontrola č. 00003



Celkové hodnotenie vozidla

POZITÍVNE

4,1 / 5

★★★★☆

Odporúčame vozidlo kupujúcemu?

ÁNO

Hodnotenie oblastí

Lícovanie a lakovanie karosérie	4 / 5	Výbava vozidla a jej funkčnosť	5 / 5
Pneumatiky a disky	4.2 / 5	Podvozok	4 / 5
Stav autoskiel	5 / 5	Diagnostika	5 / 5
Motorový priestor	5 / 5	Testovacia jazda	4 / 5
Stav interiéru	4 / 5	História a právny stav	5 / 5

Kľúčové otázky

1. Zverejnil predajca všetky vady vozidla? — ÁNO

Predajca transparentne zverejnil všetky chyby vozidla

2. Inzeroval predajca auto ako nehavarované? — NIE

Predajca deklaroval, že vozidlo malo jednu škodovú udalosť, podloženú fotografiami a všetkými potrebnými dokladmi

3. Potvrdzuje kontrola uvedený počet kilometrov? — ÁNO

Overenie kilometrov prebehlo s negatívnym výsledkom na manipuláciu kilometrov. K autu doložený ODO pass

4. Môžeme odporučiť vozidlo kupujúcemu? — ÁNO

Áno, avšak je potrebné urobiť menší servis.

5. Rozhovor s predajcom — POZITÍVNY DOJEM

Predajca veľmi transparentne a ochotne zverejnil všetky informácie o vozidle

6. Predpokladané náklady na opravu — ≈ 1 000 €

Zadné brzdy + servis podvozku

Základné informácie

Identifikačné údaje

Značka a model **KIA PROCEED**	VIN **U5YH2G15APL066086**	Prvá registrácia **07.02.2024**
Počet kilometrov **114 032 km**	Farba **Zelená**	Pôvod **Slovenská republika**
Objem motora **1482**	Označenie motora **1.5 T-GDI**	Výkon **117kW**
Pohon **Predný pohon**	Prevodovka **Manuálna**	Karoséria **Combi**
Počet majiteľov alebo držiteľov **1**	Posledný servis **28.07.2026 • 107 422 km**	Cena v inzeráte **17456**

Informácie o kontrole

Dátum kontroly	12. 11. 2026	
Miesto a adresa kontroly	Bratislava, Rusovská ulica	
Kraj kontroly	Bratislavský	
Začiatok kontroly	8.33	
Koniec kontroly	10.42	
Kontrolu vykonal	Lukáš Záleš	
Vozidlo riadil	Lukáš Záleš	
Bolo možné skontrolovať auto na zdviháku?	ÁNO	
Bolo možné vykonať testovaciu jazdu?	ÁNO	
Zákazník	Ján Hráško	

Použité zdroje a prístroje

Odkiaľ údaje pochádzajú RZPV.sk	**ODOPASS** RZPV.sk	**skp.sk**	**Databáza servisnej histórie** KIA Servisná knižka
Diagnostika	**Merač laku**	**Merač lícovania**	**Tester batérie**

Karoséria

Posúdenie karosérie

POZITÍVNE

4 / 5

Menšie výhrady

Venujte pozornosť tomuto


- ⚠ Každý diel karosérie poškriabaný
- ⚠ Ryha na predných pravých dverách v oblasti kľučky

Meranie hrúbky laku


Hodnoty v µm (1000 µm = 1 mm).

- do 160 µm
- 160 až 270 µm
- 270 až 350 µm
- 350 až 500 µm
- nad 500 µm


Pohľad zhora




Pohľad zľava




Pohľad sprava



Vnútorné diely karosérie vľavo




Vnútorné diely karosérie vpravo




Lícovanie dielov

● v poriadku ● diel mierne nelícuje ● diel nelícuje


Pohľad zhora



Pohľad vľavo



Pohľad vpravo



Zhrnutie kontroly karosérie

Karoséria vozidla výrazne poškriabaná. Predné ľavé dvere obsahuju viacero rýh.

Kontrola skiel


● v poriadku ● sledovať ● riešiť pred kúpou

1 Čelné
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-01100

6 Pravé predné
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-01234

7 Pravé zadné
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-012345

8 Pravé zadné trojuholník
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-02345



2 Ľavé predné
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-01234

3 Ľavé zadné
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-25670

4 Ľavé zadné trojuholník
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-02567

5 Zadné sklo
VÝROBCA
KIA
VÝROBNÉ ČÍSLO
AA-23560


Zhrnutie kontroly skiel od technika

Malá prasklina v oblasti pravého dolného rohu.


Kontrola kolies

Posúdenie kolies POZITÍVNE **4,2** / 5

Ľavá strana



Pravá strana



Ľavé predné koleso

Michelin
Primacy 4
225/45 R17

SEZÓNA: Letná
DÁTUMOVÝ KÓD: 02/25

Hĺbka dezénu v mm

VONKU	STRED	VNÚTRI
5,2	5,5	5,3

STAV DISKU: BEZ POŠKODENÍ

Ľavé zadné koleso

Michelin
Primacy 4
225/45 R17

SEZÓNA: Letná
DÁTUMOVÝ KÓD: 03/25

Hĺbka dezénu v mm

VONKU	STRED	VNÚTRI
6,1	5	5,2

STAV DISKU: BEZ POŠKODENÍ

Pravé zadné koleso

Michelin
Primacy 4
225/45 R17

SEZÓNA: Letná
DÁTUMOVÝ KÓD: 07/25

Hĺbka dezénu v mm

VONKU	STRED	VNÚTRI
4	4	2

STAV DISKU: BEZ POŠKODENÍ

Pravé predné koleso

KIA
Primacy 4
225/45 R17

SEZÓNA: Letná
DÁTUMOVÝ KÓD: 07/25

Hĺbka dezénu v mm

VONKU	STRED	VNÚTRI
3	2,5	2,4

STAV DISKU: BEZ POŠKODENÍ

Rezervné koleso alebo lepiaca sada: LEPIACA SADA

Lepiaca sada

Stav lepiacej sady	Kompresor	Zásuvka 12V	Lepiaci prostriedok
V PORIADKU	V PORIADKU	V PORIADKU	V PORIADKU

Druhá sada nových pneumatík: ÁNO
Barum Polaris 3

Zhrnutie kontroly kolies od technika

Letné pneumatiky bude potrebné vymeniť.

Osvetlenie a interiér

Osvetlenie

Predné svetlomety V PORIADKU LED	Zadné svetlomety V PORIADKU LED	Stretávacie V PORIADKU	Diaľkové V PORIADKU	Denné V PORIADKU	Obrysové V PORIADKU
Predné hmlovky LED	Zadné hmlovky LED	Cúvacie LED	Brzdové V PORIADKU	Smerovky V PORIADKU	Osvetlenie EČV LED
Interiérové osvetlenie LED	Osvetlenie batožinového priestoru LED	Osvetlenie nôh LED	Vonkajšie osvetlenie kľučiek, dverí alebo zrkadiel LED		

Stav čalúnenia

Posúdenie interiéru

POZITÍVNE

4 / 5
Menšie výhrady

Venujte pozornosť tomuto

Bez upozornení.

Typ čalúnenia LÁTKA/KOŽA	Znečistenie V PORIADKU	Odreniny V PORIADKU	Trhliny V PORIADKU
Škrabance V PORIADKU	Popáleniny V PORIADKU	Stropné čalúnenie V PORIADKU	Podlahový koberec V PORIADKU

Zhrnutie kontroly interiéru

Interiér vozidla primerane opotrebovaný

Výbava vozidla

v poriadku ? s obmedzením ! nie je v poriadku

Bezpečnosť a airbagy

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Airbagy	
✓	Bočné a hlavové airbagy	
✓	Airbag kolien	
✓	Bočné airbagy vzadu	
✓	Deaktivácia airbagu spolujazdca	
✓	Predpínače pásov vzadu	
✓	Upozornenie na nezapnutý pás vzadu	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	ISOFIX	
✓	Detské poistky zadných dverí	
✓	Elektrická detská poistka	
✓	Kontrola tlaku pneumatík	Priama kontrola cez TPMS snímače
✓	Imobilizér	
✓	Alarm	
✓	Alarm s ochranou interiéru	

Asistenčné systémy

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Udržiavanie v pruhu	
✓	Aktívne vedenie v strede pruhu	
✓	Núdzové brzdenie (Front Assist)	
✓	Rozpoznávanie chodcov a cyklistov	
✓	Tempomat	
✓	Obmedzovač rýchlosti	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Rozpoznávanie dopravných značiek	Značky uložené v pamäti navigácie
✓	Detekcia únavy vodiča	
✓	Autohold	
✓	Upozornenie na premávku vpredu	
✓	Varovanie pred nebezpečným odstupom	

Parkovanie a kamery

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Parkovacie senzory vpredu	
✓	Parkovacie senzory vzadu	
✓	Parkovacia kamera	
✓	Parkovací asistent	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Automatické parkovanie	
✓	Elektrické sklápanie zrkadiel	
✓	Sklopenie zrkadla pri cúvaní	

Svetlá a viditeľnosť

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Automatické svetlá	
✓	Dažďový a svetelný senzor	
✓	Automatické diaľkové svetlá	
✓	Natáčacie svetlá	
✓	Funkcia Coming home / Leaving home	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Samostmievacie vnútorné zrkadlo	
✓	Samostmievacie vonkajšie zrkadlá	
✓	Stierače a ostrekovače	
✓	Vyhrievané trysky ostrekovačov	
✓	Vyhrievané zadné sklo	

Klimatizácia a kúrenie

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Klimatizácia	
✓	Automatická klimatizácia	
✓	Viaczónová klimatizácia (2 zóny)	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Zadné výduchy klimatizácie	
✓	Vyhrievaný volant	

Sedadlá

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Vyhrievané sedadlá vpredu	
✓	Vyhrievané sedadlá vzadu	
✓	Elektrická bedrová opierka	
✓	Lakťová opierka	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Zadná lakťová opierka	
✓	Sklopné zadné sedadlá	
✓	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča	

Volant a ovládanie

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Multifunkčný volant	
✓	Nastaviteľný volant	
✓	Kožený volant	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Športový volant	
✓	Elektronická parkovacia brzda	
✓	Klaksón	

Multimédiá a konektivita

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Rádio	
✓	DAB rádio	
✓	Navigácia	
✓	Navigácia s online dopravnými informáciami	
✓	Dotykový displej	
✓	Veľký dotykový displej nad 10 palcov	
✓	Prístrojový štít	
✓	Android Auto a Apple CarPlay	Káblové

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Bluetooth handsfree	
✓	USB porty	1x vpredu USB B
✓	USB-C porty vzadu	1x
✓	Bezdrôtové nabíjanie telefónu	
✓	12 V zásuvka (1 ks)	
✓	Mobilná aplikácia auta	KIA Connect
✓	Online aktualizácie softvéru	Bezdrôtová

Zamykanie a prístup

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Centrálne zamykanie	
✓	Bezkľúčový prístup	
✓	Bezkľúčové štartovanie	
✓	Elektrické otváranie kufra	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Otváranie kufra kopnutím	V nastaveniach je možné zapnúť funkciu priblíženia sa s kľúčom k dverám kufra
✓	Elektrické zatváranie kufra	
✓	Otváranie kapoty	

Okná, strecha a zrkadlá

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Elektrické okná vpredu	
✓	Elektrické okná vzadu	
✓	Komfortné ovládanie okien kľúčom	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Elektrické zrkadlá	
✓	Vyhrievané zrkadlá	

Interiér a praktickosť

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Dvojité dno kufra	
✓	Kryt batožinového priestoru	
✓	Otvor na prevoz lyží	
✓	Gumové rohože	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Ochranná vaňa do kufra	
✓	Hliníkové pedále	
✓	Organizér v kufri	

Jazda, motor a podvozok

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Start-stop systém	
✓	Ochranné kryty podvozku	

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	Palivová nádrž	50 litrová

Exteriér

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
✓	**Zliatinové disky**	17 palcové KIA

STAV	PRVOK	KOMENTÁR
?	**Metalický lak**	Viď lakovanie

Zhrnutie výbavy

Výbava plne fuknčná, bez problémových prvkov

Motorový a batožinový priestor

Motorový priestor a kufor

POZITÍVNE

5 / 5

Bez výhrad

Venujte pozornosť tomuto

Bez upozornení.

Stav motorového priestoru

v poriadku · s obmedzením · nie je v poriadku

PRVOK	STAV	KOMENTÁR
Hladina motorového oleja	✓	
Posledná výmena oleja	✓	
Únik oleja	✓	
Chladiaca kvapalina	✓	
Lak motorového priestoru	✓	
Brzdová kvapalina	✓	
Kvapalina posilňovača riadenia	✓	
Kvapalina do ostrekovačov	✓	
Únik chladiacej kvapaliny	✓	
Únik z prevodovky	✓	
Únik paliva	✓	
Hadice chladenia a spony	✓	
Hadice turba a medzichladiča	✓	
Uloženie motora	✓	
Zvuky motora	✓	
Pískanie turba	✓	
Dym z výfuku po naštartovaní	✓	
Chladič a kondenzátor klimatizácie	✓	
Opravy po nehode v motorovom priestore	✓	
Provizórne opravy	✓	

PRVOK	STAV	KOMENTÁR
Batéria 12 V	✓	

Kontrola autobatérie

Batéria 12 V

ODPORÚČA SA NABITIE

ZDRAVIE BATÉRIE	NAPÄTIE	VNÚTORNÝ ODPOR	TYP BATÉRIE
38 %	11,92 V	6,45 mΩ	EFB

Stav batožinového priestoru

Lak, rezerva a povinná výbava.

✓ v poriadku ? s obmedzením ! nie je v poriadku

PRVOK	STAV	KOMENTÁR
Lak batožinového priestoru	✓	
Sada na opravu	✓	

Testovacia jazda

Vyhodnotenie testovacej jazdy

POZITÍVNE

4 / 5

Menšie výhrady

Venujte pozornosť tomuto

Bez upozornení.

Prvky testovacej jazdy

v poriadku · s obmedzením · nie je v poriadku

PRVOK	STAV	KOMENTÁR
Bol motor studený pred naštartovaním	ÁNO	
Štartovanie	✓	
Chod motora po naštartovaní	✓	
Svietili kontrolky po naštartovaní?	✓	
Radenie prevodových stupňov	✓	
Vôľa v radení	✓	
Smerová stabilita	✓	
Brzdenie	✓	
Zrýchlenie	✓	
Podvozok a odpruženie	?	Škrípajúci Silentblok PĽ kolesa
Ručná brzda	✓	
Tempomat	✓	

Zhrnutie testovacej jazdy od technika

Jazda v dĺžke 5km. Všetko v poriadku

Podvozok

Posúdenie podvozku

POZITÍVNE

4 / 5

Menšie výhrady

Venujte pozornosť tomuto

Bez upozornení.

Bolo možné skontrolovať auto na zdviháku? ÁNO

Stav podvozku

Prehliadka zospodu na zdviháku bez demontáže krytov.

v poriadku · s obmedzením · nie je v poriadku

PRVOK	STAV	KOMENTÁR
Spodný kryt motora	✓	
Úniky zospodu	✓	
Prevodovka	✓	
Ramená a silentbloky	?	Silentblok predneho ľavého kolesa na výmenu
Kĺby poloosí	✓	
Ložiská kolies	✓	
Brzdové kotúče	?	Zadné kotúče na výmenu
Brzdové platničky	?	Zadné platničky na výmenu
Brzdové hadičky	✓	
Opravy po nehode	✓	
Zadná nápravnica	✓	
Korózia karosérie	✓	

Zhrnutie podvozku od technika

Na prednom ľavom kolese škrípe silentblok

Diagnostika

Podarilo sa načítať chyby z diagnostiky? NIE

Bez chýb

Bola vykonaná diagnostika pred jazdou? ÁNO

Bola vykonaná diagnostika po jazde? ÁNO

Chyby v riadiacich jednotkách

Bez zaznamenaných chýb.

Komentár k chybám

Bez chýb na diagnostike

Overenie kilometrov cez riadiace jednotky

Stav kilometrov sa v jednotkách zhoduje.

RIADIACA JEDNOTKA	STAV KILOMETROV	ROZDIEL
Motor	**114 032 km**	zhoda
Centrálna elektronika	**114 032 km**	zhoda
Prevodovka	**114 032 km**	zhoda
Prístrojový panel	**114 032 km**	zhoda

História vozidla

Kontrola v registroch

Register odcudzených vozidiel NIE	Evidované ako TAXI alebo autoškola NIE	Register záložných práv NIE
Exekúcia NIE	Pozastavenie prevádzky NIE	Počet majiteľov 1
Počet VIN SEDIA Počet VIN 3	Pôvod vozidla SLOVENSKÁ REPUBLIKA	PZP a poisťovňa PLATNÉ Allianz – Slovenská poisťovňa

Technické kontroly

KONTROLA	DÁTUM	KILOMETRE	VÝSLEDOK
Technická kontrola	06.02.2023	0 km	SPÔSOBILÉ
Emisná kontrola	06.03.2023	0 km	SPÔSOBILÉ
Kontrola originality		Auto nemá kontrolu originality	

Príslušenstvo vozidla

PRÍSLUŠENSTVO	STAV	KOMENTÁR
Počet kľúčov	2×	
Servisná knižka	V PORIADKU	
Návod na obsluhu	V PORIADKU	
Osvedčenie o evidencii časť I	V PORIADKU	
Osvedčenie o evidencii časť II	V PORIADKU	
COC dokument	V PORIADKU	
Lekárnička	V PORIADKU	

PRÍSLUŠENSTVO	STAV	KOMENTÁR
Výstražný trojuholník	V PORIADKU	
Reflexná vesta	V PORIADKU	
Zdvihák a kľúč na kolesá	V PORIADKU	
Ťažné lano	V PORIADKU	
Kryt batožinového priestoru	V PORIADKU	
Gumové rohože	V PORIADKU	
Ochranná vaňa do kufra	V PORIADKU	

Časová os vozidla

Udalosti zoradené podľa dátumu.

06.02.2023 — PRVÁ REGISTRÁCIA — 0 km

11.07.2023 — SERVIS — 14 825 km
1. Servisná prehliadka

30.10.2023 — SERVIS — 29 754 km
2. Servisná prehliadka

03.10.2024 — SERVIS — 51 369 km
3. Servisná prehliadka

24.10.2024 — SERVIS — 65 248 km
4. Servisná prehliadka

26.07.2025 — SERVIS — 80 375 km
5. Servisná prehliadka

14.11.2025 — SERVIS — 92 746 km
6. Servisná prehliadka

04.12.2025 — ŠKODOVÁ UDALOSŤ, POŠKODENIE — 93 441 km

SUMA ŠKODY	POŠKODENÉ ČASTI	MIESTO
800 €	Predný nárazník, Pravý predný blatník	Slovensko

28.07.2026 — SERVIS — 107 422 km
7. Servisná prehliadka

Záver kontroly

Odpovede na kľúčové otázky a rozpis nákladov

1. Zverejnil predajca všetky vady vozidla? ÁNO

Predajca transparentne zverejnil všetky chyby vozidla

2. Inzeroval predajca auto ako nehavarované? NIE

Predajca deklaroval, že vozidlo malo jednu škodovú udalosť, podloženú fotografiami a všetkými potrebnými dokladmi

3. Potvrdzuje kontrola uvedený počet kilometrov? ÁNO

Overenie kilometrov prebehlo s negatívnym výsledkom na manipuláciu kilometrov. K autu doložený ODO pass

4. Môžeme odporučiť vozidlo kupujúcemu? ÁNO

Áno, avšak je potrebné urobiť menší servis.

5. Rozhovor s predajcom POZITÍVNY DOJEM

Predajca veľmi transparentne a ochotne zverejnil všetky informácie o vozidle

6. Predpokladané náklady na opravu ≈ 1 000 €

Zadné brzdy + servis podvozku

Doplnkové informácie

Slovník, rozsah kontroly a kontakt

Slovník pojmov

Vysvetlenie odborných výrazov z protokolu.

POJEM	OBLASŤ	VÝZNAM
µm (mikrometer)	Hrúbka laku	Fabrický lak má zvyčajne 80 až 160 µm, vyššie hodnoty ukazujú prelakovanie alebo tmel
Lícovanie	Medzery	Šírka medzery medzi dielmi, rozdiely prezrádzajú opravy
Aktívna chyba	Diagnostika	Porucha trvá aj teraz
Pasívna chyba	Diagnostika	Nastala v minulosti, teraz sa neprejavuje
DOT	Pneumatiky	Týždeň a rok výroby, 49/20 je 49. týždeň 2020
Mild hybrid	Motor	48 V systém, ktorý pomáha motoru a znižuje spotrebu

Čo tento protokol nie je

Kontrola prebieha bez demontáže dielov a vychádza zo stavu v deň kontroly. Protokol nie je zárukou ani znaleckým posudkom.

Prílohy

Report z diagnostiky pred jazdou a po nej · kompletná fotodokumentácia · výpis AUTO-Pass

Fotogaléria

Kompletná fotodokumentácia z kontroly je uložená online.

Otvoriť kompletnú fotogalériu www.skontrolujauto.sk Otvoriť

Auto nekúpite?

Na ďalšiu kontrolu vozidla dostanete 10 % zľavu.
Radi vám pomôžeme aj s výberom auta.

skontrolujauto.sk

+421 949 275 901